

SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE



Temperatura di lavoro °C 700 -
1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego

Saldobrasatura della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/01/2016