

SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE



Temperatura di lavoro      °C      700 -  
1000

*Tipo disossidante:* POLVERE

**Campo di impiego**

Saldobrasatura della ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/01/2016