

SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE



Temperatura di lavoro °C 900 -
1100

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego

Disossidante per brasatura a fusione della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2020